

**ÉRKEZETT** 2023 JÚN. 14

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

## A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE

Igénylésazonosító: 605 529

Az ellenőrzés tárgya:	2023.május.18: híd, ár- belvízvédelmi létesítmény
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:	7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.
A jegyzőkönyv felvételének időpontja:	2023.06.13.
Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:	térkép, tulajdoni lap

### Jelen vannak

Önkormányzat részéről:	Bozsolik Zoltán	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kincstár részéről:	dr. Sallai Virág
Beosztás:	megbízott irodavezető	Beosztás:	pályázati-támogatási referens
Telefon:	06-74/591-912	Telefon:	74/504-420
Fax:		Fax:	
Email:	muszak@bataszekpt.hu	Email:	sallai.virag@allamkincstar.gov.hu
P.H.		P.H.	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Sárossy Gábor tűzoltó alezredes	Vízügyi Igazgatóság részéről:	
Beosztás:	megyei polgári védelmi főfelügyelő	Beosztás:	
Telefon:	20/499-6814	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	gabor.sarossy@katved.gov.hu	Email:	
P.H.		P.H.	
Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről:	Vida Nikoletta	a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hatósága részéről:	
Beosztás:	garanciamérnök	Beosztás:	
Telefon:	30/694-0980	Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:	vida.nikoletta@kozut.hu	Email:	
P.H.		P.H.	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Egyéb felkért szerv részéről:		Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság	Egyéb felkért szerv (megnevezése és név):	Magyar Államkincstár Tolna Vármegyei Igazgatóság
Beosztás:	Katusné Papp Zsófia	Beosztás:	Csergő-Molnár Ramóna	
Telefon:	74/504-207	Telefon:	74/504-406	
Fax:		Fax:		
Email:	katusne.papp.zsofia@allamkincstar.gov.hu	Email:	csergo-molnar.ramona@allamkincstar.gov.hu	
P.H.		P.H.		

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény leírása:	Az előzetes helyszíni vizsgálat időpontjában a híd szerkezetét szemlevételezéssel megvizsgálni nem tudtuk, mivel a meder 2/3-ig vízzel volt telítve. A híd szerkezetét az Önkormányzat által készített fénykép felvételek alapján tudtuk megtekinteni, melyeken látható, hogy a hídfő és a meder téglaboltozatának az alját a víz folyamatosan mosta és megbontotta. A 0622/1 hrsz-ú úton átvezető, bejelentéssel érintett híd csak mezőgazdasági területek megközelítését szolgálja.
----------------------------	---

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Település	Utca	Házszám	Hrsz.	Érintett alapterület	Mérték-egység (m2, m3, fm)	Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjogviszony)
1.	híd	Bátaszék	Platán sor	-	0622/1	6	fm	Önkormányzati tulajdon 1/1

Védekezési fokozat mértéke:	[ ] I. [ ] II. [ ] III.
Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:	
Védekezés kezdési ideje:	
Védekezés befejezési ideje:	

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):	Igen
A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):	igen
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)	Nem

Indokolás:	A káresemény a vonatkozó kormányrendelet alapján nem minősül vis maior eseménynek, mivel a károsodott külterületi út és híd helyreállítása kizárólag akkor támogatható, ha a külterületi út lakóingatlan megközelítését szolgálja.
------------	--

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:	
--	--

Záradék	
---------	--

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban rögzíthetik.